

Møllegårdens Vandværk
Bygmarken 114
4060 KIRKE SONNERUP
Att.: Bjarne Hørlykke

Rapportnr.: AR-14-CA-00170708-01
Batchnr.: EUDKVE-00170708
Kundenr.: CA0003241
Modt. dato: 07.04.2014

Analyserapport

Prøvested: Møllegårdens Vandværk Ledningsnet - V02004000 / 4251004099
Udtagningsadresse: Skolevangen 3, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagningsdato: 07.04.2014 kl. 08:50
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S JK1
Analyseperiode: 07.04.2014 - 11.04.2014

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr.:	80058538	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.011	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	13.0	°C				DS 2250	
pH	7.1	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	95	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Itindhold	9.9	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

11.04.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.