

Møllegårdens Vandværk
Bygmarken 114
4060 Kirke Sonnerup
Att.: Bjarne Hørlykke

Rapportnr.: AR-15-CA-00288843-02
Batchnr.: EUDKVE-00288843
Kunde nr.: CA0003241
Modt. dato: 25.03.2015

Analyserapport

Prøvested: Møllegårdens Vandværk Ledningsnet - V02004000 / 4251004099
Udtagningsadresse: Rugvangen 17, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 25.03.2015 kl. 11:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S T34
Analyseperiode: 25.03.2015 - 30.03.2015

Prøvemærke: Køkkenhanen

Lab prøvenr:	80153092	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	1	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	2		CFU/ml	200	1	ISO 6222:2002	

Metaller

Jern (Fe)	0.066		mg/l	0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
-----------	-------	--	------	-----	------	-----------------	----

Oplysninger fra prøvetager

Akcrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	7.0		°C			DS/EN ISO 19458	A
pH	7.6		pH	7	8.5	DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	95		mS/m		0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	10.9		mg/l	5	0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Batchkommentar:

Revideret analyserapport, erstatter tidligere:
Udtagningsadressen er ændret fra 7 til 17.

Kopi til:

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

30.03.2015



Martin Hartlev Pedersen
Kunderådgiver

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.